

Обґрунтування

доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва

1.2. Код за ЄДРПОУ: 31806913

1.3 Місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, 95;

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з поточного ремонту автомобільного під'їзду на виробничій базі КП УЗН Солом'янського району м. Києва за ДК 021:2015 код 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: виробнича база КП УЗН Солом'янського району м. Києва, вул. Новопольова, 95.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 24.12.2023р.

3. Обґрунтування:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: закупівля здійснюється на очікувану вартість потреби у товарі на 2023 рік.

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, за результатами отримання комерційних пропозицій та порівняння ринкових цін. Враховуючи необхідний обсяг послуг для ремонту автопід'їзду, очікувана вартість закупівлі, в межах прогнозованих кошторисних призначень на 2023 рік, становить: 965 291,00 грн. (Дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто одна грн. 00 коп.) з ПДВ.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик:

У зв'язку з тим, що будівництво автопід'їзду було здійснено у 1972 році та поточних ремонтів за період часу експлуатації не відбувалося, інтенсивним навантаженням великогабаритного транспорту підприємства було зруйновано підстиляючу основу, через що утворилося просідання плит та при поганих погодних умовах відбувається заповнення тріщин та ям водою та утворюється багнюка, що відображається на технічному стані транспорту підприємства.

Технічна специфікація відповідно Дефектного акту.